

MODELOS	ANO	SISTEMA	CONVERSOR FLEX	VARIADOR DE AVANÇO	AVANÇO RECOMENDADO
Arosa 1.0 / 1.4 8V	98 - 00	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Cordoba 1.0 / 1.4 8V	99 >	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Cordoba 1.4 / 1.6 8V	94 - 99	MONOMOTRONIC MA1.2.3	*TFLEX1C	T31C	até 9°
Cordoba 1.8 20V	99 - 00	SIEMENS SIMOS 3.3	TFLEX4A	-	-
Ibiza 1.0 / 1.4 8V	99 >	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Ibiza 1.6 / 1.8 8V	93 - 99	MONOMOTRONIC MA1.2.3	*	T31C	-
Ibiza 1.6 / 1.8 8V	95 - 99	MARELLI IAW 1AV	TFLEX4A	T34A	até 9°
Ibiza 1.8 Turbo	03 >	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 6°
Ibiza 1.6 8V	99 >	SIEMENS SIMOS 3.3	TFLEX4A	-	-
Ibiza 1.8 20V 5C	99 - 00	SIEMENS SIMOS 3.3	TFLEX6A/D	-	-
Inca 1.4 8V	00 >	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Inca 1.6 8V	95 - 97	MONOMOTRONIC MA1.2.3	*TFLEX1C	T31C	até 9°
Inca 1.6 8V	96 - 99	MARELLI IAW 1AV	TFLEX4A	T34A	até 9°
Leon 1.4 16V	00 >	MOTRONIC ME7.5.10	TFLEX4A	T32A/T37A	até 9°
Toledo 1.6 8V	91 - 94	MONOMOTRONIC MA1.2.3	*TFLEX1C	T31C	até 9°

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

* CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO SOBRE A INSTALAÇÃO.

** É RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR LAMBDA DE 1 FIO PELO MODELO DE 4 FIOS. PODE-SE UTILIZAR O PRODUTO T74 PARA REALIZAR O AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DO SENSOR.

*** CONSULTAR PRODUTO COM SOFTWARE ESPECÍFICO.

**** NÃO RECOMENDADO INSTALAR O SISTEMA POWERFLEX SEM VARIADOR DE AVANÇO.